

(IT)

### ADDENDUM SULLE CONNESSIONI ELETTRICHE

**ATTENZIONE:** questo documento è parte integrante del libretto d'installazione e deve essere utilizzato insieme ad esso

#### 1. Protezione di sovracorrente


**ATTENZIONE:** ogni unità deve essere provvista di una protezione di sovracorrente dedicato (non fornito dal costruttore)

##### Protezione da sovracorrente linea montante

| Modello        | Tipo di fusibile | Fusibile per unità<br><u>SENZA</u> resistenza<br>[A] | Fusibile per unità<br><u>CON</u> resistenza<br>[A] |
|----------------|------------------|--|--|
| <b>RK 24 N</b> | gG               | 1  | 8  |
| <b>RK 40 N</b> |                  | 1  | 12   |
| <b>RK 47 N</b> |                  | 1  | 12   |
| <b>RK 63 N</b> |                  | 1  | 16   |
| <b>RK 72 N</b> |                  | 1  | 16   |
| <b>RK 96 N</b> |                  | 1  | 16   |

#### 2. Connettori della morsetteria

Tipi di connettori per morsetti a vite:



(EN)

### ELECTRICAL CONNECTIONS ADDENDUM

**REMEMBER:** This document is a complement of Installation and operation manual and it is designed to be used with.

#### 1. Over-current protection


**WARNING:** each unit must be provided with individual dedicated upstream over-current protection (not supplied by Manufacturer).

##### Upstream over-current protection

| Unit size      | Fuse protection type | Fuse size for units<br><u>WITHOUT</u> heaters<br>[Amps] | Fuse size for units<br><u>WITH</u> heaters<br>[Amps] |
|----------------|----------------------|---|--|
| <b>RK 24 N</b> | gG                   | 1   | 8  |
| <b>RK 40 N</b> |                      | 1   | 12   |
| <b>RK 47 N</b> |                      | 1   | 12   |
| <b>RK 63 N</b> |                      | 1   | 16   |
| <b>RK 72 N</b> |                      | 1   | 16   |
| <b>RK 96 N</b> |                      | 1   | 16   |

#### 3. Terminal block connectors

Screw clamp terminal connector types:





**ATTENZIONE:** per le connessioni dell'alimentazione è VIETATO inserire più di un conduttore per ogni morsetto

**WARNING:** when connecting power supply it is FORBIDDEN to put more than one wire end per screw clamp terminal

**ATTENZIONE:** l'uso del lato destro del morsetto con "forma a gancio" è VIETATO

**WARNING:** right side of "hook shape" clamp use is FORBIDDEN



**ATTENZIONE:** è VIETATO alimentare altre unità partendo dalla morsettiera. La connessione daisy chain per l'alimentazione è VIETATA

**WARNING:** it is FORBIDDEN to supply other units from the terminal block. Daisy chain connection for power supply is FORBIDDEN

