


## حراقات الديزل

العمل على مرحلتين

CE  
UK  
CA



الصف

النموذج

الرمز

673 T1

RL 190

3475613

673 T1

RL 190

20011008




2	1	تصريحات
3	2	معلومات و تحذيرات عامة
3	2.1	معلومات حول كتيب الاستعمال
3	2.1.1	أخطار عامة
3	2.1.2	أخطار المكونات المتصلة بالطاقة الكهربائية 2
4	2.2	الضمان و المسؤولية
5	3	السلامة و الوقاية
5	3.1	المقدمة
5	3.2	تدريب العمال
6	4	الوصف التقني للحراق
7	4.2	بيانات كهربائية
6	4.1	معلومات تقنية
8	4.2.1	مواد ثانوية (عند الطلب):
8	4.2.2	الأنواع الصناعية
8	4.3	وصف الحراق
8	4.3.1	الوزن - قياسات تقريبية
9	4.3.2	العبء - قياسات تقريبية
9	4.3.3	المواد الموفرة مع الحراق
9	4.4	حقوق العمل
9	4.4.1	مرجل للتجربة
10	5	التركيب
12	5.6	اختيار الفالات للمرحلة 1° و 2°
10	5.1	التحريك
10	5.2	المراقبات الابتدائية
11	5.5	تثبيت الحراق بالمرجل
13	5.7	تركيب الفالات
14	5.8	تعديل رأس الاحتراق
11	5.3	صفحة المرجل
11	5.4	طول الخرطوم
15	6	النظام الكهربائي
16	6.1	النظام الكهربائي (تم تجهيزه بالمصنع)
16	6.1.1	الروابط الكهربائية
18	7	النظام الهيدروليكي
18	7.1	التزويد بالوقود
19	7.2	الروابط الهيدروليكية
19	7.3	المضخة
19	7.3.1	عمل المضخة
20	8	تعديل الحراق
20	8.1	التشغيل
20	8.2	العمل
21	8.2.1	انطلاق عمل الحراق
22	8.2.2	العمل حسب النظام
22	8.2.3	انعدام الانطلاق
22	8.2.4	انطفاء الحراق خلال العمل
22	8.2.5	المراقبات النهائية
23	9	الصيانة
25	9.4	التشخيص البصري
26	9.5	تشخيص السقنوار
25	9.1	تشخيص برنامج الانطلاق
25	9.3	فتح المعدات
25	9.2	فتح المعدات و استعمال التشخيص

## تصريح المطابقة على المواصفات حسب 1-ISO / IEC 17050

المُصنَّع:	RIELLO شركة مساهمة .
العنوان:	شارع بيلادي ريلو رقم 7, Via Pilade Riello, 37045 لنيكو (VR)
المنتوج:	حراقات الديزل
النموذج:	RL 190
هذه المنتجات مطابقة للمعايير التقنية التالية:	
	EN 267
	EN 12100
و باتباع توجيهات الإتحاد الأوروبي:	
	MD
توجيهات الآلات	CE/42/2006
توجيهات الجهد الأدنى	EU/2014/35
المطابقة الإلكترومغناطيسية	EU/2014/30
	EMC

يتم ضمان الجودة عبر نظام جودة و ادارة مصادق عليه حسب النظم ISO 9001:2015  
لينيكو، 2021.05.03.

مدير البحث و التطوير  
RIELLO S.p.A. - إدارة الموافد  
المهندس. F. Maltempo.



## تصريحات المُصنَّع

ريالو شركة مساهمة تُصرح أن المنتجات التالية تحترم الحد الأقصى لانبعاثات NOx المفروضة من قبل التوجيهات الألمانية "BlmSchV.1" تعديل 26.01.2010.			
المنتوج	الرمز	النموذج	القوة
حراقات الديزل	673 T1	RL 190	2443 - 759 كيلوفات

## 2.1.1 مقدمة

دليل الإرشادات المرفق مع المحراق:

- ◀ هو جزء متكامل وأساسي من المنتج ولا يجب فصله عنه، ويجب حفظه بعناية للرجوع إليه عند الضرورة وأن يتوفر دائماً مع المحراق حتى في حالة انتقاله لمالك أو مستخدم جديد أو نظام آخر. وعند فقدان الدليل أو تلفه، يجب طلب نسخة أخرى منه من قسم خدمات المساعدة الفنية بالمنطقة؛
- ◀ وهو مصمم لاستخدامه بواسطة الفنيين المؤهلين،
- ◀ ويقدم تعريفات وإرشادات هامة تتعلق بسلامة التركيب وبدء التشغيل واستخدام وصيانة المحراق.

## الرموز المستخدمة في الدليل

سترى في بعض الأجزاء من الدليل علامات على شكل مثلث وهي تعني (خطر). انتبه جيداً لهذه العلامات لأنها تشير إلى موقف يشكل خطراً محتملاً.

## 2.1.2 مخاطر عامة

يمكن أن تتكون المخاطر من 3 مستويات، كما هو موضح أدناه.

أقصى مستوى للخطر!

يشير هذا الرمز إلى العمليات التي، إن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، فستؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة أو مخاطر طويلة المدى على الصحة.



خطر

يشير هذا الرمز إلى العمليات التي، إن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، فيمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة أو مخاطر طويلة المدى على الصحة.



تحذير

يشير هذا الرمز إلى العمليات التي، إن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، فيمكن أن تتسبب في تلف الجهاز و/أو وقوع إصابات للأشخاص.



تنبيه

## 2.1.3 رموز أخرى

## خطر: المكونات الكهربائية

يشير هذا الرمز إلى العمليات التي، إن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، فستؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية يمكن أن تؤدي للوفاة.



خطر

## خطر: مادة قابلة للاشتعال

يشير هذا الرمز إلى وجود مواد قابلة للاشتعال.



## خطر: احتراق

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر حدوث حروق بسبب درجات الحرارة المرتفعة.



## خطر: كسر الأطراف

يشير هذا الرمز إلى وجود أجزاء متحركة تمثل خطر كسر الأطراف.



## تحذير: أجزاء متحركة

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عليك إبعاد أطرافك عن الأجزاء الميكانيكية المتحركة، فهي معرضة لخطر الكسر.



## خطر: انفجار

يشير هذا الرمز إلى الأماكن التي يمكن أن يكون بها أجواء انفجارية. تعرّف الأجواء الانفجارية بأنها خليط - في ظل ظروف جوية - من الهواء والمواد القابلة للاشتعال في شكل غازات أو أبخرة أو رذاذ أو غبار والذي، بعد حدوث الشرارة، تنتشر به ألسنة اللهب لتحترق جميع مكونات الخليط التي لم تحترق بعد.



## معدات الحماية الشخصية

تشير هذه الرموز إلى المعدات التي يجب أن يرتديها ويحتفظ بها المشغل لحمايته من مخاطر السلامة و/أو الصحة أثناء العمل.



## الالتزام بتجميع الغطاء وكافة أجهزة السلامة والوقاية

يشير هذا الرمز إلى إعادة تجميع الغطاء وكافة أجهزة السلامة والوقاية للمحراق بعد أي عمليات صيانة أو تنظيف أو فحص.



## الحماية البيئية

يشير هذا الرمز إلى استخدام الجهاز فيما يتعلق باحترام البيئة.



## معلومات هامة

يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة يجب أن تضعها في اعتبارك.



يشير هذا الرمز إلى قائمة ما.



## 2.1.4 تسليم النظام ودليل الإرشادات

- يجب أن يخبر مورد النظام المستخدم بما يلي بدقة:
- استخدام النظام؛
  - أية اختبارات أخرى قد تكون مطلوبة قبل تنشيط النظام؛
  - الصيانة والحاجة إلى فحص النظام مرة واحدة في العام على الأقل بواسطة ممثل الشركة المصنعة أو فني آخر متخصص.
  - لضمان الفحص الدوري، توصي الشركة المصنعة بتوقيع عقد للصيانة.

- عند تسليم النظام من الضروري أن:
- تقدم الشركة المصنعة للنظام دليل الإرشادات للمستخدم مع التوصية بالاحتفاظ به في مكان تركيب مولد الحرارة.
  - يوضح دليل الإرشادات ما يلي:
  - الرقم التسلسلي للمحراق؛

.....

– عنوان ورقم هاتف أقرب مركز مساعدة.

.....  
.....  
.....

## 2.2 الضمان والمسؤولية

تضمن الشركة المصنعة منتجاتها الجديدة بداية من تاريخ التركيب وفقاً للوائح المعمول بها و/أو عقد البيع. ومنذ لحظة التشغيل الأولى، تحقق من أن المحراق كامل ومتكامل.

يؤدي عدم اتباع المعلومات الواردة بهذا الدليل والإهمال في التشغيل والتركيب غير الصحيح والقيام بتعديلات غير مرخصة إلى فسخ الشركة المصنعة للضمان الذي تقدمه مع المحراق.



تحذير

وبشكل خاص، لن يكون الحق في الضمان والمسؤولية ساريًا في حالة تلف الأجزاء أو إصابة الأشخاص إذا كان التلف/الإصابة بسبب أي من الأسباب التالية:

- التركيب والتشغيل والاستخدام والصيانة غير الصحيحين للمحراق؛
- الاستخدام غير الملائم أو الصحيح أو غير المعقول للمحراق؛
- تدخل فني غير مؤهل؛
- إجراء تعديلات غير مرخصة على الجهاز؛
- استخدام المحراق مع أجهزة السلامة المستخدمة بطريقة خاطئة و/أو غير صحيحة و/أو التي لا تعمل،
- تركيب مكونات كيميائية بالمحراق لم يتم اختبارها؛
- تزويد المحراق بأنواع وقود غير مناسبة؛
- وجود عيوب في نظام إمدادات الوقود؛
- استخدام المحراق حتى بعد وجود خطأ و/أو شيء غير منتظم؛
- تنفيذ إصلاحات و/أو تعديلات بشكل غير صحيح؛
- تعديل غرفة الاحتراق بالمدخلات التي تحول دون الزيادة المعتادة للشعلة الناتجة هيكلية؛
- المراقبة والعناية غير الكافيين وغير الملائمين لمكونات المحراق الأكثر عرضة للتلف؛
- استخدام مكونات غير أصلية بما في ذلك قطع الغيار والمستلزمات والملحقات والقطع الاختبارية؛
- الظروف الطارئة القهرية.

وعلاوة على ذلك، ترفض الشركة المصنعة تحمل أية وكل مسؤولية تتعلق بعدم اتباع محتويات هذا الدليل.

## 3.1 مقدمة

يجب أن يكون نوع وضغط الوقود، وجهد وتردد إمدادات الطاقة الكهربائية، والحد الأدنى والحد الأقصى للأداء الذين تم ضبط المحرق عليهما، وزيادة ضغط غرفة الاحتراق، وأبعاد غرفة الاحتراق ودرجة حرارة الغرفة جميعًا ضمن القيم المشار إليها في دليل الإرشادات.

- ◀ لا يسمح بتعديل المحرق لتغيير أدائه والهدف منه.
- ◀ يجب استخدام المحرق في ظل شروط السلامة التقنية المثالية. ويجب القضاء على أي اضطرابات يمكن أن تضر بسلامة الجهاز بسرعة.
- ◀ غير مسموح بفتح مكونات المحرق أو العبث بها، باستثناء الأجزاء التي تتطلب إجراء صيانة.
- ◀ لا تستبدل سوى الأجزاء التي ترى الشركة المصنعة إمكانية تغييرها.

تضمن الشركة المصنعة الأداء الآمن والسليم فقط عندما تكون كافة مكونات المحرق لم تُمس وفي موضعها الصحيح.



تحذير

صُممت المحارق وتم إنتاجها وفقًا للوائح والتوجيهات الحالية مع تطبيق قواعد السلامة الفنية المعروفة وتصور جميع حالات الخطر المحتمل.

ومع ذلك، من الضروري تذكر أن استخدام الجهاز بغير حكمة وعدم اتقان قد يؤدي إلى وقوع حالات تؤدي إلى خطر الوفاة للمستخدم أو لأطراف ثالثة وكذلك تلف المحرق أو أشياء أخرى. وعادة ما يتسبب عدم الانتباه وعدم الاكتراث والثقة الزائدة في وقوع حوادث وينطبق الأمر نفسه عند الشعور بالتعب والنعاس.

من الجيد تذكر ما يلي:

- ◀ يجب استخدام المحرق وفق ما هو موضح صراحة. وأي استخدام آخر يعد استخدامًا غير صحيح وبالتالي يُشكل خطرًا.

بشكل خاص:

يمكن استخدامه مع المراجل التي تعمل بالماء والبخار والزيت الحراري، وغير ذلك من الاستخدامات التي ذكرتها الشركة المصنعة صراحة؛

## 3.2 تدريب الفنيين

المستخدم هو الشخص أو الهيئة أو الشركة التي حصلت على الجهاز و تعتزم استخدامه لغرض محدد. وهو مسئول عن الجهاز وتدريب من يتعاملون معه. المستخدم:

- ◀ يتعهد بأن يعهد إلى الفنيين المؤهلين تأهيلا مناسباً فقط بالجهاز؛
- ◀ يتعهد بإطلاع الفنيين، بطريقة مناسبة، على استخدام الجهاز واتباع إرشادات السلامة. ولتحقيق هذا الغرض، يتعهد المستخدم بضمان أن الجميع على دراية بطريقة الاستخدام وإرشادات السلامة فيما يتعلق بالمهام التي يقوم بها؛
- ◀ يجب على الفنيين مراقبة جميع مؤشرات الخطر والتحذير التي تظهر على الجهاز.
- ◀ لا يجب على الفنيين القيام، كمبادرة منهم، بعمليات أو تدخلات ليست من اختصاصهم.
- ◀ يجب على الفنيين إعلام مشرفيهم بكل مشكلة أو موقف خطير قد يظهر لهم.
- ◀ يمكن أن يعمل تجميع مجموعة أجزاء من ماركات أخرى، أو إجراء أية تعديلات على تغيير خصائص الجهاز وبالتالي تضر بسلامة عملية التشغيل. ولذا فإن الشركة المصنعة لا تتحمل كل أو أية مسؤولية عن أي ضرر ربما ينتج عن استخدام قطع غير أصلية.

بالإضافة إلى أنه:

- ◀ يجب على المستخدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين من الوصول إلى الجهاز؛
- ◀ يجب على المستخدم إبلاغ الشركة المصنعة عند ملاحظة وجود أعطال أو خلل في أنظمة الوقاية من الحوادث، وأي حالة خطر مفترضة؛
- ◀ يجب على الفنيين استخدام معدات الحماية الشخصية على الدوام التي توصي بها القوانين واتباع المؤشرات الواردة في هذا الدليل.



## الوصف التقني للحراق

4

## 4.1 معلومات تقنية

RL 190		النموذج	
20011008	3475613	الرمز	
2443 - 1423	2100 - 1224	كيلوفات	المرحلة 2°
206 - 120	1423 - 759	ميكاكالوري/ساعة	المرحلة 1°
1224 - 653	1224 - 653	كغ/ساعة	
120 - 64	120 - 64	كيلوفات	ميكاكالوري/ساعة
ديزل	ديزل	كغ/ساعة	المرحلة 2°
11,8	10,2 (كيلوكالوري/كغ 10.200)	ميكاكالوري/كغ	المرحلة 1°
0,85 - 0,82	0,85 - 0,82	كغ/دسمتر <sup>3</sup>	المرحلة 2°
(1,5 °E - 6 cSt) 6	(1,5 °E - 6 cSt) 6	ميليمتر <sup>2</sup> /بالثانية القصوى	المرحلة 1°
متقطع (توقف واحد على الأقل كل 24 ساعة)	متقطع (توقف واحد على الأقل كل 24 ساعة)	كغ/ساعة	المرحلة 2°
ذو مرحلتين (شعلة مرتفعة و منخفضة) و ذو مرحلة واحدة (الكل - لا شيء).	ذو مرحلتين (شعلة مرتفعة و منخفضة) و ذو مرحلة واحدة (الكل - لا شيء).	كغ/ساعة	المرحلة 1°
2	2	العدد	المرحلة 2°
مرجلات: بالماء، بالبخار، بالزيوت	مرجلات: بالماء، بالبخار، بالزيوت	درجة سلسيوس	المرحلة 1°
40 - 0	40 - 0	درجة الحرارة القصوى	المرحلة 2°
60	60	بالسلسيوس	المرحلة 1°
230	230	كغ/ساعة	المرحلة 2°
21 - 10	21 - 10	بار	المرحلة 1°
90	90	درجة الحرارة القصوى	المرحلة 2°
94,9	94,9	بالسلسيوس	المرحلة 1°
		دسيبل	المرحلة 2°

(1) الظروف التي تمت بها القياسات: درجة الحرارة الخارجية 20° سلسيوس - الضغط البارومتري 1000 ميلليبار - لارتفاع 100 متر فوق مستوى البحر.  
(2) تم قياس الضغط الصوتي بمختبر الاحتراق للمصنع باستعمال حراق يعمل على مرحل تجربة بالقوة القصوى.  
(3) تم قياس ضغط الصوت بمختبر الاحتراق الخاص بجهة التصنيع؛ وذلك باستعمال حراق يعمل على مرحل اختبار، في وضع التشغيل بالطاقة القصوى.  
تم قياس قوة الصوت بطريقة "المجال الحر"؛ المحددة في المعيار EN 15036، ووفقاً لدقة القياس "فئة دقة: القياس 3"؛ وذلك كما هو موضح بالمعيار EN ISO 3746

## 4.2 بيانات كهربائية

20011008		3475613		المحرك IE2	
الرمز		الرمز		التزويد بالطاقة الكهربائية	
230 مع المحايد ~ +/- 10 %	400 مع المحايد ~ +/- 10 %	فولط	فولط	المحرك الكهربائي IE3	
50 - ثلاثي الأطوار	50 - ثلاثي الأطوار	هرتز	هرتز	محول التشغيل	
2895	2850	عدد دورات المحرك بالدقيقة	عدد دورات المحرك بالدقيقة	طاقة التشغيل	
4500	4500	فاط	فاط	محول التشغيل	
230	400	فولط	فولط	الطاقة الكهربائية المستوعبة	
15	8,7	A	A	درجة الحماية	
230 فولط - 5x2 كيلو فولط	230 فولط - 1,9 أمبار - 35 ميلي أمبار	V1 - V2	V1 - V2		
5500	5500	I1 - I2	I1 - I2		
IP 44	IP 44	فاط أقصى	فاط أقصى		

**4.2.1 مواد ثانوية (عند الطلب):**

- عدة الحماية ضد ازعاج موجات الراديو  
في حالة تركيب الحراق بأماكن مميزة تخضع لإزعاج موجات راديو (بعث الإشارة يفوق 10 فولط/متر) الناتج عن وجود انفرتر أو لتطبيقات تفوق فيها طول روابط الترمستات 20 مترا، هناك عدة حماية تربط بين المعدات و الحراق.



حراق	RL 190
الرمز	3010386

**4.2.2 الأنواع الصناعية**

النموذج	الرمز	التزويد الكهربائي
RL 190	3475613	400 فولط
RL 190	20011008	230 فولط

**4.3 وصف الحراق**

- 1 أقطاب الاشعال
  - 2 رأس الاحتراق
  - 3 برغي لتعديل رأس الاحتراق
  - 4 برغي لتثبيت المروحة بالفلنجة (شفاه الربط)
  - 5 مضخة
  - 6 رفعا هدروليكي لتعديل مصراع الهواء بالمرحلة 1° و 2° عند توقف الحراق يكون مصراع المروحة مغلق بشكل تام و ذلك لتخفيض التشتت الحراري للمرجل الناتج عن جذب المدخنة التي تجذب الهواء من فم الشفط للمروحة
  - 7 دخول الهواء للمروحة
  - 8 مصراع الهواء
  - 9 مقبس ضغط المروحة
  - 10 فلنجة للتثبيت على المرجل
  - 11 قرص استقرار الشعلة
  - 12 مسارات لفتح الحراق و لمراقبة رأس الاحتراق
  - 13 مطولات للمسارات
  - 14 محرك كهربائي
  - 15 محول التشغيل
  - 16 كمنكتر المحرك و الريلية الحرارية مع زر للفتح
  - 17 صمام المرحلة 1°
  - 18 رابطة أسلاك الحراق
  - 19 مفتاحين كهربائيين:  
- الأول لـ "يشغل - لا يشتغل" للحراق  
- الآخر لـ "المرحلة 1° - 2°"
  - 20 ممر الاتصالات الكهربائية من طرف المُصنع
  - 21 معدات كهربائية مع منبه ضوئي يشير الى توقف الحراق و زر للتشغيل
  - 22 مشير للشعلة
  - 23 مراقبة ضوئية لمراقبة تواجد الشعلة
  - 24 صمام المرحلة 2°
  - 25 صمام كهربائي للسلامة
- هناك حالتين توقف الحراق:  
توقف المعدات/اضاءة زر المعدات (22) (الصورة 1) (المصباح الثاني الباعث للضوء الأحمر) يشير الى أن الحراق قد توقف.  
لتشغيل الحراق من جديد يجب ضغط الزر لمدة تتراوح بين 1 و 3 ثواني.  
**توقف المحرك** : للتشغيل من جديد يجب الضغط على زر الريلية الحرارية (الصورة 1)



الصورة 1


**4.3.1 الوزن - قياسات تقريبية**

- الوزن الكامل للحراق باعتبار وزن التغليف أيضا موجود بالجدول (الجدول A)

كغ	75	RL 190
----	----	--------

عبء الحراق كاملا موجود بـ (الصورة 2)  
من المهم معرفة أنه في حالة مراقبة رأس الاحتراق يجب على الحراق أن  
يكون مفتوحا و ذلك بجذب الجزء الخلفي على المسارات .  
عبء الحراق وهو مفتوح مُشار إليه بالقيمة I

## 4.3.2 العبء - قياسات تقريبية



الصورة 2

D1217

مليمترا	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RL 190	756	366	390	555	712	370	222	430	1166

- 4 - 4 مطولات (13) (الصورة 1) للمسارات (12) (الصورة 1)  
4 - براغي لتثبيت فلنجة الحراق للمرجل:  
M 16 x 40  
1 - تعليمات  
1 - دليل قطع الغيار

## 4.3.3 المواد الموفرة مع الحراق


- 2 - أنابيب لينة (طولها 1350م)  
2 - حاشيات لأنابيب اللينة  
2 - نبيلس لأنابيب اللينة  
1 - غشاء واقى من الحرارة

## 4.4 حقول العمل

يجب أن يتم اختيار تدفق المرحلة 2° بالمجال B بالمجال التالي يوفر التدفق  
الأقصى للحراق حسب الضغط الموجود بغرفة الاحتراق.  
مجال عمل الحراق تم بالظروف التالية : درجة  
الحرارة الخارجية 20° سلسيوس - الضغط البارومتري  
1000مليبار ( 100متر فوق مستوى سطح البحر) و  
رأس الاحتراق معدل كما هو مذكور بالصفحة



تحذير




D1246

## 4.4.1 مرجل للتجربة

مجال العمل تم بمراجل خاصة حسب منهجية تم تحديدها بالنظم EN 267  
نبين قطر و طول غرفة الاحتراق التجريبية (بالصورة 4)  
مثال : التدفق 65 كغ/ساعة  
القطر 60 الطول 2 متر.  
في حالة عمل الحراق بغرفة احتراق تجارية و صغيرة جدا، يجب القيام  
بتجربة تمهيدية.

## الصورة 3

أن يعمل بطريقتين مختلفتين: ذو مرحلة واحدة أو ذو مرحلتين RL 190  
يمكن للحراق  
يجب أن يتم اختيار. تدفق المرحلة 1° بالمجال A الموجود بالرسوم البيانية  
التالية



D688

## الصورة 4

## 5.1 ملاحظات حول سلامة التركيب

يجب أن يتم تركيب المحرق من قبل فنيين مؤهلين، كما هو موضح في هذا الدليل ووفقًا للمعايير واللوائح المعمول بها.



تحذير

يجب أن يكون هواء الاحتراق داخل المرجل خالي من الأبخرة التي تمثل خطورة (مثال: الكلوريد والفلوريد والهالوجين)، وعند وجودها ننصح بشدة بإجراء عملية التنظيف والصيانة بصورة أكثر تكرارًا.



خطر

بعد تنظيف المنطقة المحيطة جيدًا حيثما سيتم تركيب المحرق وترتيب الإضاءة الصحيحة للبيئة، وأصل عمليات التركيب.

يجب فصل إمدادات الطاقة الكهربائية عند تنفيذ جميع عمليات التركيب والصيانة والتجميع.



خطر

## 5.2 التعامل مع المحرق

وبعد وضع المحرق بالقرب من نقطة التركيب، تخلص بشكل صحيح من كافة مواد التعبئة والتغليف المتبقية وافصل الأنواع المختلفة من المواد.



قبل مواصلة عمليات التركيب نظف بعناية المنطقة المحيطة بالمكان الذي سيتم تركيب المحرق فيه.



تنبيه

تتضمن تعبئة المحرق منصة خشبية؛ لذا من الممكن نقله (بينما لا يزال مغلقًا) في شاحنة بسقاطة أو شاحنة برافعة شوكية.

يمكن أن تمثل عمليات التعامل مع المحرق مخاطرة كبيرة إذا لم يتم إجراؤها بقدر كبير من الحرص: إبعاد أي أشخاص غير مصرح لهم، والتحقق من سلامة وملاءمة الوسائل المتاحة للتعامل معه.

وتأكد أيضا من أن المنطقة التي تعمل بها فارغة وأن هناك مساحة كافية للابتعاد (أي، منطقة آمنة وخالية يمكنك التحرك بسرعة إليها إذا كان المحرق على وشك السقوط). عند التعامل معه، اجعل الحمل على مسافة لا تزيد عن 20-25 سم من الأرض.



تحذير

## 5.3 الفحوص الأولية

راقبوا لائحة التعريف لحراق التي تحتوي على المعلومات التالية:

- ◀ النموذج أنظر الى (A الصورة 5) و نوع الحراق (B)
- ◀ سنة الصناعة المكتوب بالرموز (C)
- ◀ رقم التسجيل (D)
- ◀ الطاقة الكهربائية التي يتم استعمالها (E)؛
- ◀ أنواع المحروقات و ضغط التمويل لكل منها (F)؛
- ◀ معلومات القوة القصوى و الدنيا للحراق (G) (أنظر الى مجال العمل) يجب أن يكون الموقد ضمن نطاق تشغيل السخان.



تحذير

أي عبث بملصق التعريف بالمحراق أو إزالته أو فقدانه أو وجود ما يحول دون التعرف على المحراق، يجعل من الصعب القيام بأية أعمال تركيب أو صيانة.



تحذير

## فحص الشحنة

بعد إزالة جميع مواد التعبئة والتغليف، تحقق من سلامة المحتويات. وفي حالة وجود شك بالجهاز، لا تستخدم المحرق واتصل بالمورد.

يجب عدم إهمال التخلص من عناصر التعبئة والتغليف (القضبان الخشبي وصندوق الورق المقوى والمسامير والمشابك والأكياس البلاستيكية، إلخ) لأنها تمثل مصادر محتملة للخطر والتلوث ويجب جمعها والتخلص منها في الأماكن المناسبة.



تنبيه



## التحقق من خصائص المحرق

R.B.L.	A		G
	B	C	
	D	E	
	F		
RIELLO S.p.A. I37045 Legnago (VR)			CE 0036


## الصورة 5

D8965

## 5.4 صفيحة المرجل

أثقبوا صفيحة الغلق لغرفة الاحتراق كما هو مذكور (الصورة 6) يمكن رسم موقع الثقب المسننة باستعمال الغشاء الواقي من الحرارة الذي يتم تسليمه مع الحراق.

C	B	A	مليمتر
M 16	368-325	230	RL 190



الصورة 6

## 5.5 طول الخرطوم


يجب على الحماية التي تم استعمالها أن تسمح باستخراج الخرطوم. بالنسبة للمراجل التي تتمتع بتبريد أمامي بالماء ليست هناك حاجة للعازل المقاوم للحرارة (10 - 11) (الصورة 7) ما لم يتم المطالبة به من قبل مصنع المرجل

يجب اختيار طول الخرطوم حسب اشارات و نصائح مصنع المرجل. في كل الحالات يجب أن يكون أكبر من سماكة باب المرجل، كاملة. الطول ، طول (مليمتر)، المتوفر 370 مليمتر. بالنسبة للمراجل التي تتميز بدروان أمامي للدخان (12)، أو غرفة عكس الشعلة، يجب توفير حماية بمواد تتحمل الحرارة المرتفعة (10)، بين عازل المرجل (11) و الخرطوم (9).

## 5.6 تثبيت الحراق بالمرجل

ثبثوا الفلنجة (7) (الصورة 7) الى صفيحة الحراق و ذلك بوضع الحاشية (8) (الصورة 7) المتوفرة مع الآلة. استعملوا البراغي الأربعة المتوفرة مع الآلة و ذلك بعد حماية أسنان البرغي بمواد تشحيم. الربط بين الحراق و المرجل يجب أن يكون محكم الغلق.

قموا بإزالة الخرطوم (9) من المرجل (6):  
 - (قموا بفك البراغي الأربعة (3) و بإزالة الغطاء الخارجي (1).  
 - قموا بإزالة البراغي (2) من المسارات (5).  
 - قموا بإزالة البرغيان (4) اللذان يثبتان الحراق (6) الى الفلنجة (7).  
 - اسحبوا الخرطوم (9) كاملا و يشمل الفلنجة (7) و المسارات (5).



الصورة 7

## 5.7 اختيار الفالات للمرحلة 1° و 2°

كيلوفات بار 12	كغ/ساعة (1)			GPH
	بار 14	بار 12	بار 10	
251,4	23,1	21,2	19,2	5,00
276,3	25,4	23,3	21,1	5,50
302,4	27,7	25,5	23,1	6,00
327,3	30,0	27,6	25,0	6,50
352,3	32,3	29,7	26,9	7,00
377,2	34,6	31,8	28,8	7,50
402,1	36,9	33,9	30,8	8,00
417,5	38,3	35,2	31,9	8,30
428,2	39,2	36,1	32,7	8,50
453,1	41,5	38,2	34,6	9,00
478,0	43,8	40,3	36,5	9,50
502,9	46,1	42,4	38,4	10,0
529,0	48,4	44,6	40,4	10,5
553,9	50,7	46,7	42,3	11,0
603,7	55,3	50,9	46,1	12,0
619,1	56,7	52,2	47,3	12,3
653,5	59,9	55,1	50,0	13,0
693,8	63,3	58,5	53,1	13,8
704,5	64,5	59,4	53,8	14,0
754,3	69,2	63,6	57,7	15,0
769,7	70,5	64,9	58,8	15,3
805,3	73,8	67,9	61,5	16,0
855,1	78,4	72,1	65,4	17,0
880,0	80,7	74,2	67,3	17,5
906,1	83,0	76,4	69,2	18,0
956,0	87,6	80,6	73,0	19,0
980,9	89,9	82,7	75,0	19,5
1005,8	92,2	84,8	76,9	20,0
1081,7	99,1	91,2	82,7	21,5
1106,6	101,4	93,3	84,6	22,0

يتوافق المحرق مع متطلبات الانبعاثات للمعيار EN 267. لضمان عدم اختلاف الانبعاثات ينبغي استخدام الفوهات الموصى بها و/أو البديلة والتي تحددها شركة Riello في كتيب الإرشادات والتحذير.

يفضل استبدال الفوهة مرة واحدة كل عام عند إجراء الصيانة الدورية.



تحذير

قد يؤدي استخدام فوهات أخرى خلاف تلك التي حددتها شركة Riello S.p.A. وعدم كفاية الصيانة المعتادة إلى عدم مطابقة حدود الانبعاثات مع القيم التي تنص عليها الأنظمة المعمول بها، وفي الحالات شديدة الخطورة، قد تؤدي إلى حدوث مخاطر محتملة على الناس والأشياء. لن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية الأضرار الناتجة عن عدم اتباع المتطلبات الواردة في هذا الدليل.



تنبيه

يجب أن يتم اختيار تالا الفالات من ضمن الارشادات الموجودة (الجدول B). الفالة الأولى تحدد تدفق الحراق بالمرحلة 1°.

الفالة الثانية تعمل مع الفالة الأولى و الاثنان تحددان تدفق الحراق بالمرحلة 2°

يجب اختيار تدفق المرحلة الأولى و المرحلة الثانية من ضمن القيمات الموجودة بالصفحة.

استعملوا الفالات مع درجة تذيير 60° و الضغط المنصوح به هو 12 بار .

تتمتع الفالتان عادة بنفس كمية التدفق و لكن يمكن لفالة المرحلة الأولى الوصول الى كمية تدفق لا تتجاوز 50 % من كمية التدفق العامة عندما نريد تخفيض الحد الأقصى للضغط المعاكس عند تشغيل الحراق (يمكن للحراق أن يوفر قيم احتراق ممتازة و ذلك بعلاقة 40 - 100 % بين المرحلة الأولى و المرحلة الثانية) .

## الجدول B

(1) ديزل: الكثافة 0,84 كغ/دسمتر<sup>3</sup> اللزوجة 4,2 سنتستوك/ 20° درجة سلسيوس - درجة الحرارة 10° درجات سلسيوس

## مثال

قوة المرجل = 1630 كيلوفات - الأداء 90 %  
القوة المطلوبة من الحراق =

1630 : 0,9 = 1812 كيلوفات

1812 : 2 = 906 كيلوفات لكل فالة

يلزمنا فالتان متساويتان، 60°، 12 بار:

GPH 18 = 2° - GPH 18 = 1°

أو فالتان مختلفتان:

GPH 20 = 2° - GPH 16 = 1°

في هذه المرحلة من التركيب الحراق لا يزال منفصلا عن الخرطوم؛ لذا يمكن تركيب الفالة بمفاتيح ذو يد متحركة (1) (الصورة 8) (ذو 16مليمتر) وبعد ازالة غطاءات البلاستيك (2) (الصورة 8) مرورا بالفتحة الوسطى لصحن استقرار الشعلة. لا تستعملوا مواد للتثبيت: حاشيات، أشرطة عازلة أو مواد سادة. توخوا الحذر لكي لا تضروا أو خدش مكان تثبيت الفالة. يجب أن يتم تثبيت الفالة بشكل قوي و لكن دون الوصول الى القوة القصوى المسموح بها للمفتاح الذي تم استعماله.

فالة العمل للمرحلة الأولى موجودة تحت أقطاب الإشتعال، (الصورة 9).

تثبتوا من أن تكون الأقطاب مركبة كما في الرمز (الصورة 9).

و أخيرا قموا بتركيب الحراق (3) (الصورة 10) على المسارات (2) و

تمريره للوصول الى الفلنجة (5)، يجب أن يكون مرتفعا قليلا و ذلك لتفادي

تضارب أو تلامس القرص تثبيت الشعلة بالخرطوم.

ثبتوا البراغي (1) على المسارات (2) و البراغي (4) التي تثبت الحراق على الفلنجة.


في حالة ضرورة تغيير الفالة بعد أن تم تركيب الحراق على المرجل،

يمكنكم المبادرة بالطريقة التالية:


– افتحوا الحراق على المسارات كما في (الصورة 7، الصفحة 11).

– أزيلوا الصواميل (1) (الصورة 11) و القرص (2)


– غيروا الفالة بالمفتاح (3) (الصورة 11).




الصورة 8



الصورة 9



الصورة 10



الصورة 11


تعديل رأس الاحتراق يعتمد على تدفق الحراق بالمرحلة الثانية، و ذلك يعني تدفق الفالتان الذي يتم اختياره من الجدول (A).  
أديروا البراغي (4) (الصورة 12) حتى تطابق الخط المشار اليه بالرسم البياني (الصورة 13) مع الجزء الأمامي للفلنجة (5) (الصورة 10، الصفحة 13).

مثال:

RL 190 مع فاللات ذات GPH 18 و الضغط بالمضخة 12 بار.  
ابحثو (الجدول A، صفحة 8) عن تدفق الفالتان ذو GPH 18.


$$152,8 \text{ كغ/ساعة} = 76,4 + 76,4$$

يبرز الرسم البياني (الصورة 13) أنه في حالة تدفق يساوي 152,8 كغ/ ساعة، الحراق RL 190 يحتاج الى تعديل لرأس الاحتراق يساوي أربع خطوط تقريبا، كما هو مبين بالرسم (الصورة 12).



الصورة 12

↓ عدد الخطوط



الصورة 13

## النظام الكهربائي

6

## معلومات حول السلامة بالربط الكهربائي

- ◀ يجب القيام بجميع عمليات الربط الكهربائي دون وجود الطاقة الكهربائية.
- ◀ يجب القيام بجميع العمليات الكهربائية باحترام النظم السارية بالدولة المقصودة و من طرف عمال متخصصين. اتبعوا معلومات الرسم البياني الكهربائي.
- ◀ لا نتحمل أية مسؤولية لأي تحويل أو تركيب مختلف عن الرسوم البيانية الكهربائية المذكورة
- ◀ لا تعكسوا المحاييد و المرحلة بخط التمويل بالطاقة الكهربائية. عكسهما يمكن أن يحدث توقفا ناتج عن انعدام الاشتعال.
- ◀ تمت المصادقة على الحراقات RL 190 للعمل بشكل متقطع. و ذلك يعني أنه يجب على الآلة التوقف مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة للسماح للمعدات بالقيام بمراقبة عامة حول فعالية التشغيل. في العادة تتم عملية إيقاف الحراق عن طريق الترموستات أو جهاز مراقبة الضغط المرجل.
- ◀ إذا لم تتم العملية بشكل تلقائي يجب تركيب زر تبديل و قتي متتابع لـ IN يمكن الآلة من التوقف مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة. اتبعوا معلومات الرسم البياني الكهربائي.
- ◀ يمكن التوصل الى السلامة الكهربائية للآلة و ذلك في حالة القيام بعملية تركيب جيدة تتمتع بربط أرضي ممتاز تم القيام به حسب النظم الجارية. يجب التأكد و بشكل جيد من نظم السلامة الكهربائية. في حالة وجود شكوك، قموا بمراقبة مدققة من قبل عمال مؤهلين للنظام الكهربائي.
- ◀ يجب على النظام الكهربائي أن يكون مناسباً للقوة القصوى للآلة و الموجود باللوحة و بالكتيب. يجب التثبيت خاصة من أن حجم الأسلاك مناسب للقوة التي يتم امتصاصها من قبل الآلة.
- ◀ بالنسبة للتزويد العام للآلة من الشبكة الكهربائية:  
- لا تستعملوا محولات طاقة، مقابس متعددة، أسلاك التمديد؛  
- يجب توفير زر تبديل متعدد مفتوح بين الروابط 3 ملليمتر (فئة الفلزية المرتفعة)، حسب قواعد السلامة الجارية.
- ◀ لا تلمسوا الآلة عندما يكون جزء من جسمكم مبلل أو رطب و الأقدام عارية.
- ◀ لا تجذبوا الأسلاك الكهربائية.



إغلق صمام إمداد الوقود.  
منع تكون التكثف و الجليد و تسرب المياه.



فصل التيار الكهربائي عن الموقد بضغط مفتاح فصل الجهاز الرئيسي.



## 6.1 التوصيل الكهربائي

يمكن استعمال ممرر الأسلاك و الأثقاب المقصودة سابقا بطرق مختلفة؛  
نبرز لكم الآن المثال التالي:


تزويد ثلاثي الأطوار	Pg 13,5	1
تزويد طور واحد	Pg 11	2
جهاز التحكم عن بعد TL	Pg 11	3
جهاز التحكم عن بعد TL	Pg 9	4
التجهيز للوصلة	Pg 9	5
التجهيز للوصلة	Pg 11	6
التجهيز للوصلة	Pg 13,5	7

عندما يتم تسليم الحراق من قبل الشركة المصنعة ، يكون مجهزا للعمل بمرحلتين و لذا يجب تثبيت جهاز التحكم عن بعد TR للتحكم بصمام الديزل V2 .



إذا أردتم تشغيل الحراق بمرحلة واحدة، يجب تغيير جهاز التحكم عن بعد TR، و وضع جسر كهربائي بين رابط الأسلاك T6 و T8 لرابطة الأسلاك .

لا تعكسوا المحاييد و المرحلة بخط التمويل بالطاقة الكهربائية.



الصورة 14

يتم القيام به من طرف التقني المركب

استعملوا أسلاك مرنة حسب النظم 1- EN 60 335 :

◀ إذا كان تحت غمد PVC من نوع H05 VV-F على الأقل

◀ إذا كان تحت غمد من المطاط من نوع H05 RR-F على الأقل.

يجب تمرير جميع الأسلاك التي سيتم تركيبها برابط أسلاك الحراق (8) (الصورة 14) بمسارات الكابلات .

بعد إجراء عمليات الصيانة أو التنظيف أو الفحص، قم بإعادة تجميع الغطاء وكل أجهزة السلامة و الوقاية الخاصة بالمحراق.



## 7.1 التزويد بالوقود

الحلقة بهدف الى تزويد الحراق. يعتبر هذا النظام ضروريا في حالة عدم تمكن مضخة الحراق من التزويد الأوتوماتيكي نظرا للمسافة و/او اختلاف الارتفاع مع الصهريج يفوقون القيم المذكورة بالجدول.

الطول (متر)			الإرتفاع H+ H - (متر)
16	14	12	
150	138	71	4,0 +
150	122	62	3,0 +
150	106	53	2,0 +
150	90	44	1,0 +
150	82	40	0,5 +
137	74	36	0
123	66	32	0,5 -
109	58	28	1,0 -
81	42	19	2,0 -
53	26	10	3,0 -
25	10	-	4,0 -

الجدول C

## الدليل

= H	اختلاف الارتفاع بين المضخة و صمام القاعدة
= L	طول الأنابيب
= Ø	القطر الداخلي للأنبوب
= 1	الحراق
= 2	المضخة
= 3	فلتر
= 4	صمام يدوي للإعتراض
= 5	قناة الشفط
= 6	صمام القاعدة
= 7	صمام يدوي للغلاق السريع مع جهاز تحكم عن بعد (إيطاليا فقط)
= 8	صمام كهربائي للإعتراض (إيطاليا فقط)
= 9	قناة العودة
= 10	صمام الاحتياط (إيطاليا فقط)

خطر الانفجار بسبب تسرب الوقود في وجود مصدر قابل للاشتعال.




احتياطات: تجنب الطرق والاحتكاك وإطلاق الشرارات والحرارة.

تأكد من غلق صنبور اعتراض الوقود قبل القيام بأية عمليات على المحراق.

يجب أن يتم تركيب خط إمدادات الوقود بواسطة فني مؤهل وفقاً للمعايير والقوانين الحالية المعمول بها.



تحذير



الصورة 15

## نظام ذو أنبوبين (الصورة 17)

يتمتع الحراق بمضخة شفط أوتوماتيكية و بالتالي ذلك يسمح للحراق بالتزويد التلقائي، باحترق الحد الأقصى المذكور بالجدول.

## صهريج بمكان أعلى من الحراق A

من المهم أن لا يتجاوز الحد P 10 أمتار لكي لا يتضرر عنصر الغلق للمضخة و الحد V يجب أن لا يتجاوز 4 أمتار ليسمح للمضخة بالبالانطلاق أوتوماتيكي حتى في حالة تواجد صهريج فارغ تقريبا.

## صهريج بمكان منخفض بالنسبة للحراق B


الضغط المعاكس بالمضخة لا يجب أن يتجاوز 0,45 بار (35 سنتيمتر Hg). الضغط التي يفوق القيمة التي تم ذكرها يسبب تسرب غاز من المحروقات؛ تصبح المضخة صاخبة و يقلل ذلك أيضا من مدة عملها. ننصحكم بتركيب أنابيب العودة على نفس مستوى أنابيب الشفط؛ سحب أنابيب الشفط يصبح صعبا.

## نظام بالحلقات


يتكون نظام الحلقات من أنبوب رئيسي ينطلق من الصهريج و يعود اليه و به مضخة ثانوية تساهم بتدفق المحروقات تحت الضغط. هناك تفرع من

## 7.2 الروابط الهيدروليكية

تتمتع المضخات بباي باس يربط بين العودة و الشفط. وهي مركبة بالحراق عبر باي باس مغلق بالبرغي (6) (الصورة 23، الصفحة 21). و بالتالي من الضروري ربط الأنابيب المرين بالمضخة. عندما يتم تشغيل المضخة بغلق العودة و برغي الباي باس مركبة، تتعطل الآلة فوراً. أزيلوا الغطاءات من أنابيب التوصيل و العودة للمضخة. ثبتوا الأنابيب المرنة بالمكان الصحيح باستعمال الحاشيات التي تم توفيرها مع الآلة. خلال عملية التركيب لا يجب أن تخضع الأنابيب المرنة للفتل. نظموا الأنابيب بشكل يمنع دسها أو اقترابها من الأجزاء الساخنة للمرجل. المرحلة الأخيرة تتمثل في تثبيت الطرف الآخر للأنابيب المرنة بقنوات الشفط و العودة و ذلك عن طريق النيبلس التي تم توفيرها مع الآلة.



الصورة 16



الصورة 17

– شغلوا الحراق و اغلقوا أجهزة التحكم مع وضع زر التبديل (1) (الصورة 20، صفحة 20) على وضعية "يعمل". يجب على المضخة أن تدور بنفس اتجاه السهم الموجود على الغطاء. – عندما يخرج الديزل من البرغي (3) ذلك يعني أن المضخة بدأت عملها. أوقفوا الحراق: زر التبديل (1) (الصورة 20، صفحة 20) في وضع "لا يعمل" و ثبتوا البرغي (3).

قطر و طول أنابيب الشفط يحددان الوقت اللازم لهذه العملية. إذا لم ينطلق عمل المضخة و يتوقف الحراق، انتضروا 15 ثانية ثم أعيدوا عملية التشغيل. و هكذا دواليك. بعد 5-6 محاولات تشغيل، انتظروا 2-3 دقائق لتبريد المحول

لا تضيقوا المقاومة الصوتية لأن ذلك يمكن أن يسبب توقف الحراق؛ يتوقف الحراق في كل الحالات بعد عشرة ثواني من تشغيله.

يمكن انجاز العملية التي تم ذكرها سابقاً لأنه يتم تسليم المضخة من طرف الشركة و هو مملوءة بالمحروقات. إذا تم تفريغ المضخة، يجب تعبئته بالوقود من الغطاء حتى مقياس الفراغ و ذلك قبل تشغيله.



تحذير

إذا فاق طول أنابيب الشفط 20-30 متراً، يجب ملئ قنوات الربط بمضخة منفصلة.

## 7.3 المضخة

1 - الشفط	1 2/G
2 - العودة	1 2/G
3 - ربط المانومتر	1 8/G
4 - ربط مقياس الفراغ	1 8/G
5 - معدل الضغط	
6 - برغي الباي باس	
A - التدفق الأدنى بضغط 12 بار	
B - حقل الضغط بالدفع	
C - الضغط المعاكس الأقصى خلال مرحلة الشفط	
D - حقل الزوجة	
E - درجة الحرارة القصوى للديزل	
F - الضغط الأقصى خلال مرحلة الشفط و العودة	
G - معايرة الضغط بالمصنع	
H - عرض شبكة الفلتر	

## 7.3.1 عمل المضخة

قبل تشغيل الحراق، تثبتوا من أنه ليس هناك انسداد بأنبوب العودة بالصهرج. الانسداد يمكن أن يسبب تكسير جزء التثبيت الموجود على عمود المضخة. (يتم تسليم المضخة من طرف المصنع مع باي باس مغلق)



تحذير

– للسماح للمضخة بالعمل الأتوماتيكي يجب حل برغي (3) (الصورة 17) المضخة لاجراج الهواء المتواجد بأنبوب الشفط.


تثبتوا من صحة عمل أجهزة التعديل، التحكم و السلامة.



تحذير

ضعوا زر التبديل (1) (الصورة 20) بوضعية "يعمل".  
خلال عملية التشغيل الأولى، عند المرور من المرحلة 1° الى المرحلة 2°، هناك انخفاض مؤقت لضغط المحروقات و يعود ذلك الى عملية تعبئة أنبوب الفالسة الثانية. يمكن لهذا الانخفاض أن يسبب توقف الحراق، و عادة يكون مرافقا بنبضات.

بعد القيام بالتعديلات التي تم ذكرها سابقا، يجب على عملية تشغيل الحراق أن تحدث صوتا مساويا لصوت عمل الحراق العادي. إذا لاحظتم نبضة أو أكثر من نبضة أو تأخير في عملية الاشتعال بعد فتح الصمام الكهربائي للديزل، اتبعوا النصائح المذكورة بالصفحة الأسباب 34 ÷ 42.



الصورة 18

معلومات حول السلامة خلال أول عملية تشغيل

يجب القيام بتشغيل الحراق لأول مرة من قبل تقنيين مؤهلين فقط، حسب ما ورد بالكتيب التالي و باحترام النظم و الترتيبات القانونية الجارية.



تحذير

### ◀ مصراع المروحة - المرحلة 1°

أتركوا مجال عمل الحراق بالمرحلة 1° مع وضع زر التبديل (2) (الصورة 20) بوضعية مرحلة 1°. يجب أن يكون فتح المصراعات (6) (الصورة 21) متساويا مع الفالسة التي تم اختيارها: يجب على العلامة (8) (الصورة 21) أن تتواجد أمام الخط المشار اليه بالقسم المدرج (7) (الصورة 21). يمكن القيام بالتعديل عن طريق ادارة القطعة سداسية الشكل (2) (الصورة 21):

- على اليمين (الشكل -) لتقليل الفتح؛
- على اليسار (الشكل +) لزيادة الفتح.

J7 C	كغ/ساعة	A
230	بار	B
21 - 10	بار	C
0,45	cSt	D
200 - 2,8	درجة سلسيوس	E
90	بار	F
1,5	بار	G
12	مليمتر	H
0,170		


### الجدول D

### ◀ المرحلة 2° - مصراع المروحة

ضعوا زر التبديل (2) (الصورة 20) بوضعية المرحلة 2° و عدلوا المصراع (6) (الصورة 21) و ذلك بادارة الجزء السداسي الشكل (4) (الصورة 21) ذلك بعد فك الطوق (3) (الصورة 21).

### معلومة

لتسهيل عملية تعديل الأجزاء سداسية الشكل (2) و (4) (الصورة 21)، استعمالوا المفتاح سداسي الشكل ذو 3 مليمتر (5) (الصورة 21).



الصورة 19

للحصول على تعديل مثالي للحراق يجب القيام بتحليل على غازات الاحتراق للوقود الخارجة من المرجل و التدخل على النقاط التالية.

### ◀ فالات المرحلة 1° و المرحلة 2°

أنظر الى المعلومات الموجودة بالصفحة .

### ◀ رأس الاحتراق

تعديل رأس الاحتراق التي تم سابقا لا يستدعي الى تغيير أو تحويل ما عدا في حالة تغيير نسبة التدفق للحراق بالمرحلة 2°.



### ◀ ضغط المضخة

**12 بار:** هو الضغط الذي تم تعديله بالمصنع و يعتبر عادة الضغط المثالي يحتاج عادة الى تغييره الى:

**10 بار:** لتخفيض تدفق المحروقات. يمكن لهذه العملية أن تتم إذا كانت درجة الحرارة البيئية أكثر من 0 درجة سلسيوس لا يجب أن ينزل الضغط تحت 10 بار: يمكن أن يشكل ذلك بعض الصعوبات لعملية فتح الرفاعة؛

**14 بار:** لزيادة تدفق المحروقات أو للحصول على عمليات تشغيل آمنة عند وجود درجات حرارة منخفضة، أقل من 0 درجة سلسيوس.

لتغيير ضغط المضخة تدخلوا على البرغي (5) (الصورة 19، صفحة 19).




\* لا يعمل ○ أخضر □ أصفر ●  
 ▲ أحمر

الصورة 20

للمزيد من المعلومات أنظر الى صفحة 18.

### 8.2.1 انطلاق عمل الحراق

- مرحل التشغيل بأوقات تدرجية بالثواني:  
 غلق جهاز التحكم عن بعد TL.  
 يدوم 3 ثواني تقريبا:  
 0 ثانية: بداية برنامج المعدات الكهربائية.  
 2 ثواني: انطلاق محرك المروحة.  
 3 ثواني: تدخل محول التشغيل.  
 المضخة تشفط الوقود من الصهريج عبر القناة (1) و الفلتر (2) و يدفعه مضغوطا للتدفق. (المكبس (4) يرتفع و الوقود يعود الى الصهريج عبر القنوات (5) - (7). البرغي (6) يغلق الباي باس من جهة الشفط في حين تغلق الصمامات الكهربائية (8) - (11) - (16) جهة الفالات.  
 الرفاع الهيدروليكي (15)، المكبس A، يفتح مصراع الهواء: تهوئة سابقة مع تدفق الهواء للمرحلة 1°.  
 22 ثانية: الصمامات الكهربائية (16) و (8) تنفتح؛ الوقود يمر بالقناة (9)، عبر الفلتر (10)، و يخرج من ذرا من خلال الفالات و عند الاقتراب من الشرارة، يشتعل: شعلة المرحلة 1°.  
 29 ثانية: انطفاء محول التشغيل.  
 36 ثانية: كان جهاز التحكم عن بعد TR مغلقا أو معوزا بجسر، الصمام الكهربائي (11) للمرحلة 2°، تفتح طريقين: الأول باتجاه القناة (12)، الفلتر) و الفالة للمرحلة 2°، و الآخر باتجاه الرفاع الهيدروليكي (15)، المكبس B، الذي يفتح مصراع المروحة للمرحلة 2°.  
 انتهاء دورة التشغيل.



الصورة 21

## 8.2.2 العمل حسب النظام

## جهاز به جهاز تحكم عن بعد TR

بعد انتهاء دورة التشغيل، تحكم الصمام الكهربائي للمرحلة الثانية يمر الى جهاز التحكم عن بعد TR الذي يتحكم في ضغط أو حرارة المرجل.

عندما ترتفع الحرارة أو الضغط حتى الوصول الى فتح TR، ينغلق الصمام الكهربائي (11) و يمر الحراق من مرحلة العمل 2° الى مرحلة العمل 1° .

عندما تنخفض الحرارة أو الضغط حتى الوصول الى غلق TR، يفتح الصمام الكهربائي (11) و يمر الحراق من مرحلة العمل 1° الى مرحلة العمل 2° .  
و هكذا دواليك.

يتوقف الحراق عندما تكون الكمية المطلوبة من الحرارة أقل من الكمية التي يوفرها الحراق بالمرحلة 1° . جهاز التحكم عن بعد يفتح، الصمامات الكهربائية (8 - 16) تنغلق، و الشعلة تنطفئ بشكل مفاجئ مصراع المروحة ينغلق بشكل تام

## نظام دون TR، تم تعويضه بجسر،

تشغيل الحراق يتم كما في المثال السابق. (بعد ذلك، إذا ترتفع الحرارة أو الضغط حتى الوصول الى فتح TL، ينطفئ الحراق (المسافة A-A من الرسم البياني)

عند توقف الإثارة الكهربائية للصمام الكهربائي (11)، يخرج الوقود الموجود بالرفاع الهيدروليكي (15)، المكبس B، عبر الفالة.

## 8.2.3 انعدام الانطلاق

إذا لم يشتعل الحراق يحمل ذلك الى توقف الحراق خلال 5 ثواني من فتح الصمام للمرحلة و 30 ثانية بعد غلق TL. لمبة الإشارة للمعدات الكهربائية تشتعل.

## 8.2.4 انطفاء الحراق خلال العمل

إذا انطفأت الشعلة خلال عمل الحراق الذي يتوقف خلال ثانية واحدة و يقوم بمحاولة تشغيل بتكرار دورة الانطلاق.

## 8.2.5 المراقبات النهائية

- ◀ تحجيب المقاومة الضوئية و غلق أجهزة التكم عن: يجب على الحراق أن ينطلق ثم يتوقف بعد 5 ثواني من فتح الصمام للمرحلة الأولى.
- ◀ إضاءة المقاومة الضوئية و غلق أجهزة التكم عن: يجب على الحراق أن ينطلق ثم يتوقف بعد 10 ثواني.
- ◀ تحجيب المقاومة الضوئية و الحراث يعمل بالمرحلة الثانية، يجب على العملية أن تتم بشكل متتالي: انطفاء الشعلة خلال ثانية واحدة، تهوية لمدة 20 ÷ 28 ثانية، الشرارة لمدة 5 ثواني تقريبا، توقف الحراق.
- ◀ افتحوا جهاز التحكم عن بعد TL ثم TS و الحراق يعمل: يجب على الحراق أن يتوقف.

## 9.1 ملاحظات حول سلامة الصيانة

افصل إمدادات الطاقة الكهربائية من المحرق عن طريق مفتاح النظام الرئيسي.



خطر

أغلق صنبور اعتراض الوقود.



خطر

انتظر حتى تبرد تمامًا المكونات المتصلة بمصادر الحرارة.



من الضروري القيام بالصيانة الدورية للمحرق من أجل الحفاظ على عمله وسلامته واستمراريته والحصول على مستوى جيد من الإنتاج. فهو يسمح بتقليل الاحتراق والانبعاثات الملوثة والحفاظ على المنتج في حالة مستقرة مع مرور الوقت.

يجب ألا يتم القيام بإجراءات الصيانة والمعايرة للمحرق إلا بواسطة فنيين مؤهلين ومخولين للقيام بذلك فقط، وذلك طبقاً لمحتويات هذا الدليل ووفقاً للمعايير واللوائح الخاصة بالقوانين الحالية.



خطر

قبل القيام بأية عمليات صيانة أو تنظيف أو فحص، ينبغي عليك القيام بما يلي:

## 9.2 برنامج الصيانة

## 9.2.1 تكرار الصيانة


**الفلتر (الصورة 24)**  
راقبوا أوعية الفلتر:  
• بالخط (1) • بالمضخة (2) • بالفاللة (3)، قموا بتنظيفهم أو بتغييرهم. إذا لاحظتم أن بداخل المضخة هناك صدأ أو أجزاء ملوثة أخرى، قموا بشطف الماء والقذارات الأخرى الراسبة في قاع الصهريج و ذلك عن طريق مضخة منفصلة.

يجب فحص نظام احتراق الغاز مرة واحدة في العام على الأقل على يد ممثل الشركة المصنعة أو فني آخر متخصص.



## 9.2.2 الفحص والتنظيف

يجب أن يستخدم المشغل المعدات المطلوبة أثناء الصيانة.



الصورة 22

## المروحة

تثبتوا من انعدام وجود غبار داخل المروحة على النصل الدوار: يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الهواء و يسبب بذلك احتراقاً ملوثاً.

## رأس الاحتراق

تثبتوا من أن تكون جميع أجزاء رأس الاحتراق سليمة، لم يغير شكلها درجات الحرارة المرتفعة، و دون أوساخ تسربت من المكان الموجود به و موضوعة بالمكان المناسب و الصحيح.

## فلات

يفضل استبدال الفوهة مرة واحدة كل عام عند إجراء الصيانة الدورية.



تحذير

يفضل استبدال الفوهة مرة واحدة كل عام عند إجراء الصيانة الدورية. تغيير الفاللة يستلزم مراقبة الاحتراق.

## الاحتراق

قموا بتحليل غازات الاحتراق للوقود. الاختلافات البارزة التي نكتشفونها بالنسبة لعملية المراقبة الأخيرة سوف تبرز لكم النقاط التي يجب التركيز عليها في عملية الصيانة.

## المضخة

الضغط خلال الدفع يجب أن يكون مستقرًا على قيمة 12 بار.

الضغط المعاكس يجب أن يكون أدنى من 0,45 بار.


الصخب يجب أن لا نشعر به.

في حالة ضغط غير مستقر أو مضخة صاخبة، قموا بنزع الأنبوب المر من فلتر الخط و قموا بشطف الوقود من صهريج متواجد قرب الحراق. هذه العملية تمكنكم من معرفة سبب العطب، هل سببه قناة الشفط أو المضخة.

إذا كانت المضخة، قموا تثبتوا من أن لا يكون الفلتر متسخًا. بسبب تواجده بمنطقة أعلى نت الفلتر، لا يمكن لمقياس الفراغ إبلاغنا بوجود أوساخ بالفلتر. إذا كان سبب العطب هو قناة الشفط، تثبتوا من نظافة فلتر الخط أو من عدم دخول الهواء بالقناة.

**لفتح الحراق (الصورة 27)**


- اقطعوا الطاقة الكهربائية
- (قموا بفك البراغي 1) و بإزالة الغطاء الخارجي (2)
- قموا بفك البراغي (3)
- ركبوا قطع التمديد (4) التي تم توفيرها مع الحراق على المسارات (5)
- أسحبوا الى الخلف الجزء و اتركوه مرتفعا قليلا لكي لا يضر بالصحن (6 على الخرطوم 7).



الصورة 25

**المقاومة الضوئية (الصورة 25)**


نظفوا البلور من الغبار. لاجراج المقاومة الضوئية (1) اجذبوها الى الخارج.



الصورة 23

**مكان مراقبة الشعلة (الصورة 26)**

نظفوا الزجاج.



D709

الصورة 24

**الأنابيب اللينة**

تثبتوا من أن تكون حالتهم جيدة.

**الصهرج**

كل 5 سنوات تقريبا، قموا بشطف الماء من قاع الصهرج عن طريق مضخة مختلفة.

**المرجل**

نظفوا المرجل حسب المعلومات المرافقة له و ذلك للحصول على المعلومات الأصلية، و خاصة: الضغط بغرفة الاحتراق و درجة حرارة الدخان.

## 9.3 تشخيص برنامج الانطلاق

خلال برنامج الانطلاق، جميع المعلومات المذكورة بالجدول التالي:

جدول رمز اللون	
الرمز اللوني	التسلسل
●●●●●●●●●●	التهوية السابقة
●○●○●○●○●○	مرحلة التشغيل
□□□□□□□□	العمل بشعلة ok
□○□○□○□○□○	العمل بشعلة ضعيفة
●▲●▲●▲●▲●▲	التزويد الكهربائي أقل من ~ 170 فولت
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	التوقف
▲□▲□▲□▲□▲□	ضوء غريب
▲ أحمر	□ أخضر
● أصفر	○ لا يعمل
الدليل:	

## 9.4 فتح المعدات و استعمال التشخيص

تتمتع المعدات بوضيفة التشخيص التي تسمح، وبشكل سهل جدا، بالتعرف على أسباب العمل السيئ للآلة (الإشارة: مصباح ثنائي باعث للضوء الأحمر). لاستعمال الوضيفة السابقة، من الضروري انتظار 10 ثواني بعد تأمين العمل (التوقف) و بعد ذلك اضغطوا على زر الفتح. تولد الآلة سلسلة من النبضات (بين النبضة و النبضة ثنائية واحدة) و تعاد العملية بافضل قار يدوم 3 ثواني. بعد رؤية عدد الإضاءات و التعرف على سبب العطب، يجب استعادة النظام بالضغط على الزر لمدة تتراوح بين 1 و 3 ثواني.

اضغطوا على زر

الفتح لمدة تفوق 3

مصباح ثنائي باعث للضوء الأحمر

انتضروا 10 ثواني على الأقل

النبضات	الفاصل 3 ثواني	النبضات	الفتح لمدة تفوق 3 ثواني	التوقف	مصباح ثنائي باعث للضوء الأحمر
●●●●●		●●●●●			

تشير الفقرة التالية مختلف المناهج للقيام بعملية التوقف للمعدات و لأستعمال التشخيصات.

## 9.5 فتح المعدات

للقيام بفتح المعدات يجب القيام بالعمليات التالية:

- اضغطوا على الزر لمدة تتراوح بين 1 و 3 ثواني.
- يبدأ الحراق بالعمل بعد فاصل يدوم 2 ثواني بعد ترك الزر.
- في حالة عدم انطلاق عمل الحراق لا بد من مراقبة غلق ترموستات الحد الأدنى.

## 9.6 التشخيص البصري

يشير الى نوع العطب بالحراق و الذي سبب التوقف.

لملاحظة التشخيص بادروا كما يلي:

- اضغطوا على الزر لمدة تفوق 3 ثواني و ذلك بعد تواجد المصباح الثنائي الباعث للضوء الأحمر المستمر (توقف الحراق). إشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.
- اتركوا الزر بعد رؤية الضوء الأصفر. عدد الإضاءات يشير الى نوع العطب حسب الرموز الموجودة بالصفحة 26.

## 9.7 تشخيص السفنوار

يوفر التحليل العام لحياة الحراق عبر ربط بصري بالحاسوب و يشير الى عدد ساعات العمل، عدد و أنواع توقف الحراق، رقم السريال للآلة إلخ. لملاحظة التشخيص بادروا كما يلي:

- اضغطوا على الزر لمدة تفوق 3 ثواني و ذلك بعد تواجد المصباح الثنائي الباعث للضوء الأحمر المستمر (توقف الحراق).
  - اشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.
  - اتركوا الزر لمدة ثانية و بعد ذلك اضغطوا ثانية لمدة تفوق 3 ثواني لغاية التحصل على اضاءة صفراء أخرى.
  - عند ترك الزر يقوم المصباح الثنائي الباعث للضوء بالاضاءة بشكل منقطع و بفواصل مرتفعة: في هذه المرحلة يمكن ادخال الرابط البصري.
- بعد نهاية العملية يجب اعادة الآلة لحالتها الأولية و ذلك باستعمال التطبيقات العملية للفتح المذكورة أعلاه.

الضغظ على الزر	حالة الجهاز
من 1 الى 3 ثواني	فتح الجهاز دون اضهار التشخيص البصري.
أكثر من 3 ثواني	تشخيص بصري لحالة التوقف: (المصباح الباعث للضوء يشتعل بتقطع يدوم ثانية واحدة)
أكثر من 3 ثواني انطلاقاً من حالة التشخيص البصري	تشخيص السفنوار عبر واجهات و حاسوب (امكانية رؤية عدد ساعات العمل، الأعطاب، إلخ..)


تسلسل النبضات التي يرسلها الجهاز تشير الى مختلف حالات العطب التي ذكرها بجدول.

الإشارة	العطب	السبب المحتمل	الحل المنصوح به
ليس هناك أي إضاءة	الحراق لم ينطلق	1 - ليس هناك تيار كهربائي. 2 - جهاز التحكم عن بعد TL مفتوح 3 - جهاز التحكم عن بعد للسلامة TS مفتوح 4 - توقف الجهاز 5 - المضخة لا تعمل 6 - الروابط الكهربائية غير جيدة 7 - الأجهزة الكهربائية معطبة 8 - المحرك الكهربائي معطب	أغلقوا أزرار التبديل - راقبوا المصاهير عدلوه أو غيرهه عدلوه أو غيرهه افتح الجهاز (بعد 10 ثواني من التوقف) غيروها راقبوا غيروها غيروها
عدد الاضاعات 2	تم تجاوز مرحلة التهوية السابقة للتشغيل و مرحلة السلامة و الحراق يتوقف بعد مرحلة السلامة	9 - ليس هناك وقود بالصهريج أو به ماء بالقاع 10 - تعديل رأس الاحتراق و المصراع غير مناسبين 11 - الصمامات الكهربائية للديزل لا تفتح (المرحلة الأولى أو السلامة) 12 - فالة المرحلة 1° مسدودة، وسخة أو ليس لها الشكل الصحيح 13 - أقطاب الإشتعال غير معدلة بشكل جيد أو وسخة 14 - صمام العزل مكسور 15 - سلك تيار الجهد العالي معطب أو محمي 16 - سلك تيار الجهد العالي شكله غير عادي بسبب درجات الحرارة المرتفعة 17 - محول التشغيل معطب 18 - الروابط الكهربائية للصمامات أو للمحول غير جيدة 19 - الأجهزة الكهربائية معطبة 20 - المضخة متوقفة 21 - الرابط محرك - مضخة مكسور 22 - شفت المضخة مربوط بأنبوب العودة 23 - الصمامات بأعلى المضخة مغلقة 24 - الفلترات وسخة (بالخط - بالمضخة - بالفالة) 25 - المقاومة الضوئية أو الأجهزة معطبة 26 - المقاومة الضوئية وسخة 27 - المرحلة 1° للرافع الهيدروليكي معطب 28 - توقف المحرك 29 - زر التبديل الأوتوماتيكي للتحكم بالمحرك معطب 30 - التزويد الكهربائي بمرحلتين تتدخل الريلية الحرارية 31 - دوران المحرك بالاتجاه المعاكس	أضيفوا الوقود أو اشفطوا الماء من القاع عدلوها. أنظر الى صفحة 13 و صفحة 19 راقبوا الروابط، عوضوا اللقافة غيروه عدلوهم أو غيروهم غيروه غيروه غيروه و احموه غيروه راقبوا غيروها شغلوها و انظروا الى "المضخة التي تتوقف" غيروه أصلحوا الربط افتحوها نظفوها غيروا المقاومة الضوئية أو الأجهزة نظفوها غيروا الرافع الهيدروليكي شغلوا الريلية الحرارية غيروه شغلوا الريلية الحرارية عند عودة ثلاثي المراحل غيروا الروابط الكهربائية للمحرك
عدد الاضاعات 4	يبدأ الحراق عمله ثم يتوقف	32 - دارة قصر للمقاومة الضوئية 33 - ضوء غريب أو اضهار الشعلة	غيروا المقاومة الضوئية أزبلوا الضوء الغريب أو غيروا الجهاز


الإشارة	العطب	السبب المحتمل	الحل المنصوح به
عدد الاضاءات 7 ●●●●●●●	انعدام الشعلة	34 - الرأس غير معدل جيدا 35 - أقطاب الإشتعال غير معدلة بشكل جيد أو وسخة 36 - مصراع المروحة معدلة بشكل غير مناسب، كمية الهواء مرتفعة 37 - الفالة 1° كبيرة جدا (النبضات) 38 - الفالة 1° صغيرة (توقف الشعلة) 39 - الفالة 1° وسخة أو لها شكل غير عادي 40 - ضغط المضخة غير مناسب 41 - فالة المرحلة 1° غير مناسبة للحراق أو للمرجل 42 - فالة المرحلة 1° معطبة	عدلوها، أنظر الى الصفحة. 13، الصورة 13 عدلوها، أنظر الى الصفحة. 13، الصورة 9 أو نظفوها، عدلوها خفضوا من تدفق الفالة 1° ارفعوا تدفق الفالة 1° غيروه عدلوها: بين 10 و 14 بار أنظر الى جدول الفالات، صفحة. 11، خفضوا فالة المرحلة 1° غيروه
الحراق لا يمر الى المرحلة 2° الوقود يمر الى المرحلة 2° والهواء لا يزال بالمرحلة 1°	الحراق لا يمر الى المرحلة 2° الوقود يمر الى المرحلة 2° والهواء لا يزال بالمرحلة 1°	43 - جهاز التحكم TR لا يغلق 44 - الأجهزة الكهربائية معطبة 45 - لفافة الصمام الكهربائي للمرحلة 2° معطبة 46 - ضغط المضخة منخفض 47 - المرحلة 2° للرافع الهيدروليكي معطبة	عدلوها أو غيروه غيروها غيروها ارفعوا الضغط غيروا الرافع الهيدروليكي
	توقف الحراق عند المرور من المرحلة 1° و المرحلة 2° أو المرور من المرحلة 2° الى المرحلة 1° الحراق يعيد دورة التشغيل	48 - الفالة وسخة 49 - المقاومة الضوئية وسخة 50 - كمية الهواء مرتفعة جدا	غيروه نظفوها خفضوا منها
التزويد بالوقود غير معتدل	51 - حاولوا اكتشاف سبب العطب: أتكون المضخة أو جهاز التزويد	زودوا الحراق عبر خزان متواجد قرب الحراق نفسه	
تواجد الصدا داخل المضخة	52 - ماء بالصهرج	اشفطوا الماء من قاع الصهرج عبر مضخة	
المضخة تحدث أصوات مرتفعة، و الضغط يتم بنبضات	53 - دخول الهواء بأنابيب الشفط - الضغط المعاكس مرتفع جدا (أكثر من 35 سنتنتر (Hg): 54 - اختلاف الارتفاع بين الحراق و الصهرج مرتفع جدا 55 - قطر الأنابيب صغير جدا 56 - الفلترات عند الشفط متسخة 57 - الصمامات عند الشفط مغلقة 58 - تجمد البرافين جراء درجات الحرارة المنخفضة	أوقفوا أنابيب التوصيل زودوا الحراق عبر جهاز الحلقات كبروا في القطر نظفوها افتحوها اضيفوا بعض المواد الزيتية للديزل	
المضخة تتوقف بعد راحة مطولة	59 - أنبوب العودة غير متواجد داخل الوقود 60 - دخول الهواء بأنابيب الشفط	أحملهوا الى نفس مستوى أنبوب الشفط أوقفوا أنابيب التوصيل	
المضخة تفقد الديزل	61 - هناك تسرب بعنصر الغلق	غيروا المضخة	
الشعلة تحدث دخانا	62 - كمية الهواء قليلة 63 - فالة وسخة أو مستعملة كثيرا 64 - فلتر الفالة وسخ 65 - ضغط المضخة غير صحيح 66 - لولب استقرار الشعلة متسخ، غير مثبت جيدا أو له شكل غير عادي 67 - فتح التهوية لغرفة المرجل غير كافية	عدلوها رأس الاحتراق و مصراع المروحة، أنظر الى صفحة. 13 و صفحة 20. غيروه نظفوه أو غيروه عدلوها: بين 10 و 14 بار نظفوه، أوقفوه، غيروه كبروه	
بإشاراك قاتن اللون	68 - كمية الهواء كبيرة جدا 69 - الفالة أو فلتر الفالة متسخ 70 - زاوية أو تدفق الفالة غير مناسبة 71 - فالة غير مثبتة جيدا 72 - أوساخ قادمة من مكان العمل على لولب استقرار الشعلة 73 - تعديل الرأس خاطئ أو كمية الهواء غير كافية 74 - طول الخرطوم غير مناسب للمرجل	عدلوها رأس الاحتراق و مصراع المروحة، أنظر الى صفحة. 13 و صفحة 20. غيروه أنظر الى الفالات المنصوح بها، صفحة. 11 أوقفوه نظفوه عدلوها، أنظر الى صفحة. 19، افتح المصراع اتصل بمصنع المرجل	
رأس الاحتراق متسخ	75 - خطى بالروابط أو عطب داخلي 76 - تواجد ازعاج الكتر ومغناطيسي	استعملوا عدة الحماية ضد ازعاج الراديو	
عدد الاضاءات 10 ●●●●●●●●	الحراق يتوقف	75 - خطى بالروابط أو عطب داخلي 76 - تواجد ازعاج الكتر ومغناطيسي	استعملوا عدة الحماية ضد ازعاج الراديو


الملحق، مخطط اللوحة الكهربائية **A**

فهرس المخططات	<b>1</b>
مخطط المراجع	2
المُحَطَّط الوظيفي 400V RMO 88... المُحَطَّط الوظيفي 230V RMO 88...	3
المُحَطَّط الوظيفي RMO 88...	4
التوصيلات الكهربائية التي يجب أن يقوم بها الشخص القائم بتركيب الجهاز 400 فولت التوصيلات الكهربائية التي يجب أن يقوم بها الشخص القائم بتركيب الجهاز 230 فولت	5

مخطط المرجع **2**







**RL 190 400V**

BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU  
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ  
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN  
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB  
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN  
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT  
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS  
 OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE  
 VT = VIOLETTO / VIOLET / VIOLETT  
 GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU  
 PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA  
 GD = ORO / GOLD / OR / GOLD  
 TO = TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU  
 SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER  
 GNYE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN


Sheet : 4


SCHEMA FONCTIONNEL RMO 88...


BETRIEBSSCHEMA RMO 88...

RMO 88... OPERATIONAL LAYOUT

SCHEMA FUNZIONALE RMO 88...







**ELECTRICAL POWER**

	<b>RL 190</b>	<b>RL 190</b>
	50Hz	60Hz
	230V	220V
F	20A aM 32A gG	20A aM 32A gG
S	4, mm <sup>2</sup>	4, mm <sup>2</sup>
	4,5 kW	4 kW
F1		
	10 - 16 A	10 - 16 A

NEL CASO DI INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCEGLIERE IL TIPO C  
 WITH A MAGNETO-THERMAL SWITCH CHOOSE TYPE C  
 EN CAS D' INTERRUPTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE CHOISIR LE TYPE C  
 IM FALLE EINES MAGNETOTHERMISCHEN SCHALTERS TYP C WÄHLEN

**RL 190 230V**

- BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU  
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ  
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN  
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB  
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN  
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT  
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS  
 OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE  
 VT = VIOLETTA / VIOLET / VIOLETT  
 GR = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU  
 PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA  
 GD = ORO / GOLD / OR / GOLD  
 TO = TURCHESE / TURQUOISE / TURKOISE / TURKISBLAU  
 SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER  
 GNYE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN

Sheet : 5

دليل رموز المخططات الكهربائية	
- جهاز التحكم	A2
- لوحة مكونات الحارق	BB+
- لوحة مكونات المِرْجَل	BC+
- مُصْنَهَر	F
- ريلاي حراري	F1
- مقاومة ضوئية	FR
- إيقاف مصباح الإشارة	H
- عداد ساعات المرحلة الأولى	h1
- عداد ساعات المرحلة الثانية	h2
- كونتاكتور المحرك	KM
- مفتاح	IN
- محرك المروحة	MV
- تأريض الحارق	PE
- مفتاح مُقسِّم ثلاثي الأطوار	Q1
- مفتاح مُقسِّم أحادي الطور	Q2
- مفتاح "الإشعال - الإطفاء" + "المرحلة الأولى - الثانية"	S1
- محول الإشعال	TA
- مُنظِّم الحرارة / مُنظِّم الضغط الخاص بالقيم القصوى	TL
- مُنظِّم الحرارة / مُنظِّم الضغط الخاص بضبط القيم	TR
- مُنظِّم الحرارة / مُنظِّم الضغط الخاص بالأمان	TS
- الصمام الكهربائي الخاص بالمرحلة الأولى	V1
- الصمام الكهربائي الخاص بالمرحلة الثانية	V2
- الصمام الكهربائي الخاص بالأمان	VS
- النهاية الطرفية للحارق	X1



---

ريالو شركة مساهمة  
I-37045 لنيانو (فيرونا)  
الهاتف: +39.0442.630111  
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)  
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)

**RIELLO**

---

مع التحفظ بالقيام بتحويلات